

АКТ
обследования объекта на антитеррористическую
и противоправную защищенность

«27» мая 2021 г

г. Магнитогорск

Комиссия в составе:

Представитель ОВО по г. Магнитогорску:

- старший инженер ПЦО № 2 ОВО по г. Магнитогорску – филиал ФГКУ «УВО ВНИГ России по Челябинской области» лейтенант полиции Потехин Артем Вячеславович

Представитель УМВД по г. Магнитогорску:

Представитель МЧС по г. Магнитогорску:

Представитель обследуемого объекта: директор Митрофанова Татьяна Борисовна

провела обследование инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищенности объекта: Центр помощи детям «Належда» г. Магнитогорск.

Ведомственная принадлежность: Министерство социальных отношений

Адрес объекта, телефон : г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 29/2 т.30-98-00

Руководитель: директор Митрофанова Татьяна Борисовна

Зам. руководителя по безопасности: Коробейщикова Людмила Геннадьевна т. 41-31-10

Наличие паспорта и категория по постановлению №410: Объекту присвоена 1-я категория опасности. Паспорт безопасности в наличии, утвержден 2019.

В результате обследования установлено следующее:

1. Краткая характеристика помещений и территории объекта:

- Площадь и периметр территории: 9939 м², 405,5 м; площадь застройки 2167,1 м².
- Наличие и целостность ограждения объекта, либо каждого из отдельных корпусов объекта (имеется/не имеется/ требует ремонта): Периметровое ограждение выполнено из металлического прута высотой 2м. Целостность ограждения не нарушена. Ремонт не требуется.
- Наличие инженерных средств технической укреплённости входов и въездов на территорию объекта (имеется /не имеется/ требуют ремонта): С восточной стороны расположены въездные ворота с калиткой, которые оборудованы электро-магнитным замком с функцией видеосвязи. Ворота открываются автоматически. Ремонт не требуется. С западной стороны расположена калитка, запираемая на навесной замок.
- Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: в западной части территории хозблок.

Характеристика здания (двери, окна, стены): Отдельностоящее двухэтажное здание капитальной постройки. Центральный вход тамбурного типа, внешняя дверь металлическая с домофоном, запирается на врезной и электромагнитный замок. По периметру первого этажа расположено 11 запасных выходов, двери металлические, запираются на врезные замки и засовы. Также имеются 7 аварийных выходов со второго этажа, двери аварийных выходов пластиковые, запираются на навесные и врезные замки. Стены и перекрытия выполнены из кирпичной кладки и железобетонных плит. Оконные проемы первого этажа оборудованы пластиковыми оконными конструкциями, с открывающимися элементами, дополнительно не усилены.

– Наличие контрольно-пропускного пункта или системы контроля доступа на объект (имеется /не имеется/ требуют ремонта): КПП и СКУД отсутствуют. У вахтера имеется ручной металлоискатель. Имеется видеодомофон на центральном входе. Ремонт не требуется.

2. Организация охраны объекта:

Связь: телефон (указать: с АОН или без) № т. 41-31-10 (с АОН) вахта

– Наличие системы видеонаблюдения (имеется /не имеется / требуется установка дополнительных видеокамер): внутри помещений 10 камер, по периметру здания 6 камер; срок архивации видеoinформации на сервере (кол-во суток): 30 суток

– Средства оповещения: имеется звуковое и речевое

– Наличие охранного освещения периметра и территории объекта (имеется/ не имеется/ требуется установка дополнительных источников освещения, где): Освещение прожекторами в количестве 11 шт., установленными по периметру территории на мачтовых опорах. Дополнительный прожектор направлен на центральный вход. Освещение в рабочем состоянии. Дополнительных источников освещения не требуется.

– Наличие физической охраны (ЧОП/ сторож /отсутствует): ЧОП отсутствует, вахтер с 7:00 – 19:00; сторож с 19:00–7:00.

– Наличие охранной сигнализации (вневедомственной охраны/ ЧОП/автономной/отсутствует): на пульт ООО ОП «Каскад плюс»

– Пожарная сигнализация: на пульт ООО «ИЦТ Спецмонтаж». Имеется прямая связь с ПЧ. Автоматизированная система «Стрелец-мониторинг».

– Наличие тревожной сигнализации (вневедомственной охраны/ ЧОП/отсутствует): 2 радио брелока и 1 стационарная кнопка, с выводом на пульт ООО ОП «Каскад».

– Имеются нарушения в оборудовании ТСО (да, нет/какие):

– Для обеспечения надлежащего хранения и использования служебной информации ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) имеется металлический сейф в кабинете директора, укрепленный к конструктивным деталям здания.

– Наличие журнала учета посетителей: имеется

– Наличие служебной документации по действиям персонала объекта при возникновении чрезвычайной ситуации, паспорта безопасности (имеется/не имеется): имеется

– Проведение инструктажей, занятий по действиям при угрозе ДТА: проводятся

3. Источники финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы: бюджет Челябинской области.

4. Выявленные недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:

Отсутствуют.

5. Заключение комиссии об обстановке на объекте (месте массового пребывания людей):

С учетом выявленных недостатков, антитеррористическая защищенность находится в удовлетворительном состоянии.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения установить 1 категорию опасности обследуемого объекта.

6. Предложения членов комиссии по совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и устранению выявленных недостатков:


6.1. Особое внимание обращать на бесхозные предметы в помещениях и брошенный автотранспорт на территории вокруг здания.

Сроки исполнения: п.б.1.постоянно

Исполнитель: собственник.

Члены комиссии:


Представитель ОВО по г.Магнитогорску


А.В.Потехин

Представитель УМВД по г. Магнитогорску

Представитель МЧС по г. Магнитогорску

Представитель обследуемого объекта




А.Р. Волков