

**АКТ
ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ**

« 03 » февраля 20 21 г.

г. Магнитогорск

1. Сведения об органе, производившем обследования (реквизиты, статус допуска к обследованию), дата обследования:

3 февраля 2021 года было произведено обследование в присутствии комиссии, в составе:

Председатель комиссии:

И.о. Директора центра

 Попова Е.Ф.

Заведующий хозяйством

 Коробейщикова Л.Г.

Рабочий по КОиРЗ

 Коробейщиков В.А.

2. Сведения об исследуемом объекте:

- наименование объекта: Муниципальное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Магнитогорска

- адрес расположения объекта: г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 29/2

- собственность (эксплуатант, реквизиты): МУ «Центр помощи детям «Надежда»

г. Магнитогорска, Галиуллина ул., дом 29 корп. 2, г. Магнитогорск, Челябинской обл., 455049

тел.: (3519) 30-98-00, 41-31-10, факс (3519) 30-98-00

ОКПО 49095578, ОГРН 1027402172291, ИНН/КПП 7445016826/745501001

- балансовая принадлежность (реквизиты): ОКПО 49095578, ОГРН 1027402172291,

ИНН/КПП 7445016826/744501001

- дата последнего обследования: 3 февраля 2021 года произведен визуальный осмотр наружных стен всего здания.

3. Общая характеристика объекта:

- дата постройки, год ввода в эксплуатацию объекта: 1974 г.

- срок эксплуатации: 47 лет

- год последней реконструкции (капитального ремонта): - 2017 г.

- общая площадь объекта: 2167,1 м²

- технические (конструкционные сведения об объекте):

наружные стены, перегородки: кирпич

чердак: ж/б плиты, утеплен шлаком

крыша: профилированный лист оцинкованный

число этажей: наземных – 2; технический подвал

строительный объем: 8953

площадь застройки: 1355,1 м²

- максимальное число посетителей, которое может находиться одновременно на объекте: 52
воспитанников; 35 обслуживающего персонала.

4. Характерный перечень опасных дефектов строительных конструкций:

не выявлено.

5. Выводы:

1. Возможность дальнейшей эксплуатации объекта, проведение массовых мероприятий: допускается.
2. Профессиональная оценка технического состояния конструкций здания: ограниченно – работоспособное.
3. Для создания инвалидам условий для беспрепятственного доступа в учреждение необходима установка пандуса.

И.о. Директора
МУ «Центр помощи детям «Надежда» г. Магнитогорска



Е.Ф. Попова