

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «26» XI 2021 г.**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Объект социальной защиты населения. г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 29/2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	I	1	Ремонт фрагментов асфальтового покрытия	К, О, Г, У, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	II, III	1, 2, 3, 4, 5, 6	Ремонт асфальтового покрытия, устранение понижения бордюрного камня в 2-х местах.	К, О, Г, У, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Есть	III	7,8	Установить предупреждающие тактильные противоскользящие полосы на порогах центрального входа, установить тактильные плитки на входной группе.	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Отсутствуют. (ввод в эксплуатацию IV квартал 2021 г.)	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	V	9	Установить на фасаде здания 2 информационных знака направления движения к стоянке для МГН	К, О, Г, У, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Установка пандуса, устранение	-	-	-

					замечаний по асфальтовому покрытию, установка 2-х информационных знаков на фасаде, предупреждающих тактильных противоскользящих полос на порожках центрального входа, установка тактильных знаков на входной группе.		
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И	I,II,III,V	1,2,3,4, 5,6, 7,8,9,	Текущий ремонт, капитальный ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-И**.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «26» 10 2021 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Объект социальной защиты населения. г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 29/2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	III	8	Установить предупреждающие, противоскользящие, тактильные полосы на порогах центрального входа.	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Отсутствуют.	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	III	11	Замечаний нет	К, О, С	-	-
2.4	Дверь (входная)	Есть	III	11	Установить переходные элементы на пороге центрального входа.	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	Есть	32	10	Установить переходные элементы на порогах, тактильные плитки на входной группе.	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Установить предупреждающие, противоскользящие, тактильные полосы и переходные элементы на	-	-	-

					порогах, тактильные плитки на входной группе.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (выходов) в здание	ДЧ-И	III,32	8, 10,11	Капитальный, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-И.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «26» XI 2021 г.**I Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Объект социальной защиты населения. г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, дом 29, корп.2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	36, 45	12,13	Замечаний нет	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	69	14,20	Установить поручни (соединительный сегмент) на перилах	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Отсутствуют.	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	Отсутствует техническая возможность	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	III	8,11, 15,16	Установить переходные элементы на пороге, тактильные знаки (желтые круги) на стеклянные фрагменты дверей, тактильные плитки на входной группе.	К, О, С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	32, 33, 36, 2,45, 46,47,5 2,57,59	8,11, 12, 13,14, 15,16, 17,18,	Замечаний нет	-	-	-

				19,20, 21				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Установить переходные элементы на порогах, тактильные знаки на стекло, соединительный сегмент на перилах, тактильные плитки на входной группе			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДЧ-И	36,45,69, 32,33,36, 2,45,46, 47,52,57, 59	8,11,12,13, 14, 15,16,17,18, 19,20,21	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «26» XI 2011г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Объект социальной защиты населения. г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 29/2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинет психолога (21,3 м2),	Есть	23	25	Установить переходные элементы на пороге.	-	-	Текущий ремонт
	Кабинет логопеда (16,1 м2)	Есть	9	26	Замечаний нет	-	-	-
4.2	Актальный зал (79,9 м2)	Есть	45	13	Замечаний нет	-	-	-
	Спортивный зал (48м2)	Есть	65	27	Замечаний нет	-	-	-
4.3	Библиотека (48,5 м2)	-	48	22	Установить переходные элементы	-	-	Текущий ремонт
	Компьютерный класс (51,5 м2)	-	49	23	Замечаний нет	-	-	-
4.4	Медблок (21,6 м2)	Есть	60 61	28 29	Установить визуальные тактильные знаки(желтые кружки) на стеклянные фрагменты дверей	-	-	-
4.5	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-

4.7	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Установить переходные элементы на порогах, визуальные тактильные знаки	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И	23, 9,45,46, 48,49,60, 61	22,23,13, 25,26,27, 28,29	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «26» 11 2011 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**Объект социальной защиты населения, г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, дом 29 корп.2

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «26» 11 2021 г.**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Есть	38, 37, 36	30,31	Замечаний нет	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ДЧ-И	38, 37, 36	30,31	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «26» XI 2021 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Объект социальной защиты населения. г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, дом 29, корп.

2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	41	32	Демонтаж одной туалетной кабины, установка поручней; расширение дверного проема	К, О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Есть	39	33	Демонтаж, монтаж душевой кабины, установка поручней; расширение дверного проема, демонтаж порожка	К, О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	40	34	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Приведение в соответствие с СП туалетной, душевой комнат	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	39, 40, 41	32,33,34	-
-----------------------------------	------	------------	----------	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-И.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «26» 11 2024 г.**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**Объект социальной защиты населения. г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, дом 29 корп.2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	32,33, 45	15,16,	Установить знаки (желтые круги) на стеклянные фрагменты дверей	С, У, К, О	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Есть	16	35,37, 38	Замечаний нет	К, О, С	-	-
6.3	Тактильные средства	Есть	VI 32,33	14,15, 11,36	Установить направляющие тактильные полосы на перилах, тактильные плитки на входной группе	С	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Установка визуальных, тактильных знаков	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И	VI, 16, 32,33,45	11,14,15,16,35, 36,37,38	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно

условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ДЧ-И.**